

แบบสรุปราคากลางแบบสรุปจัดจ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ประมาณการเมื่อ 7 2 2555

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงเปลี่ยนกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ถึงบรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยม พื้นทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและด้านบนทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2.8 มิลลิเมตร ติดตั้งบนรถบรรทุกทะเบียน 81-5826 เพชรบูรณ์	คัน	1	498,000	498,000	ตามตารางเปรียบเทียบราคา จากใบเสนอราคา จากร้าน/หจก.
รวม					498,000	

คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวจารุณี ทองดี)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางปณิกา จันทร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิคุปต์ คำคุณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้เห็นชอบ.....
(นายปราโมช ปักศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก

ตารางเปรียบเทียบราคา จากใบเสนอราคาจากร้าน/หจก.

จัดจ้างคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องท้ายของรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย)

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย/ร้านค้า			หมายเหตุ
			ห้างหุ้นส่วนสามัญ เทพ ฮาร์ดแวร์	บริษัท เฮฟวี่ แมชชีน จำกัด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีวาย การค้า	
1	ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องท้ายของรถบรรทุก ขยะ (แบบอัดท้าย) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ถึงบรรจุขยะมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยม พื้นทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อย กว่า 6.0 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและด้านบน ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2.8 มิลลิเมตร ติดตั้งบนรถบรรทุกทะเบียน 81-5826 เพชรบูรณ์	1 คัน	498,000	533,930	532,860	

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าแรงงาน ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไว้แล้ว

ราคานับราคา.....45.....วัน